

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和 4年3月	2PG-FS74HZ	冷凍ウィング	FS74HZ-530780	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
466,407km	394PS/290KW	A/T シフトバイロット 1 2速	エア-	長: 9,360 mm 高: 2,570 mm	幅: 2,350 mm 門高: 2,380 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	電装関係	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	アンテナ折れ テープ補修
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ キーストン

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ
ヘッドライト	△	LED ヘッドライトOK、左: オグランプ割れ
ウィンカー	△	後: 右割れ レンズ割れ
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右ミラーカバー擦れ

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

点検項目	デフ	状態
	結果	
異音	◎	
オイル漏れ	○	デフロック、にじみ
デフロック	◎	

特記事項 スマートキー2ケ、ドアキー2本、ボデーキー2本
記録簿 有 (R4/9～R6/12)

タイヤ残量

単位：m





	12	11	
	7	7	
9	8	9	8
6	8	10	9
スベア		5	—

タイヤサイズ				
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	

<u>スペア</u>		<u>245/70R19.5</u>		<u>—</u>
素材：スチール	備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	矢野特殊自動車	WPA3417-3 「B220040」	令和 4年1月
【備考】ラッシングレール3段、LED庫内灯6ヶ、エアリブ、パレティナガイド、水抜き穴前後4ヶ所、エアラインレール、サーキュレーター4ヶ、キーストン、ジョロダーレール 4列、断熱厚みリヤ50mmサイド50mm、庫内キズ汚れ有り、フェリーフック、ステンレスフェンダー、左川樹脂工具箱			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	菱重	TDJS100A-L2 「146400276BL」	令和 3年
【備考】-30度設定、1時間運転11.1℃→-7.6℃確認			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】			【ボデー内】							
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ