

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成25年5月	TKG-FD7JLAG	冷凍ウイング	FD7JLA-13184
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
605,487km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,210 mm 幅：2,190 mm 高：2,090 mm 門高：2,000 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	○	インタークーラーホース 滲み	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ 綿板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項	エア漏れ キャブ天井凹み キャブ内 傷・汚れ 有り エンジンギ－１本
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	9	9		225/80R17.5	225/80R17.5		
	—	—		—	—		
10	9	9	10	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				3	—		
				225/80R17.5	—		
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	日本フルハーフ	RMS（R-MWCM5F1Q206400B） 「W6D6283」	（不明）
【備考】 煽り2方開 セイコーラック1対 ラッシングレール2段 庫内灯4個 水抜き穴4ヶ所 断熱 フロント75mm アオリ30mm ウイング40mm ルーフ40mm 床50mm リヤ（上部扉部のみ）50mm			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2 「361500444BL」	（不明）
【備考】 7月15.0℃設定 1Hで13.3→2.9℃確認 積算運転時間9397h			
跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3A 「G5D2012」	（不明）
【備考】 庫内リモコン キャスターストップー 全長1585mm 全幅2140mm 有効長1340mm 有効幅2005mm 最大昇降荷重1000kg			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ