

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 2年12月	2RG-FEB20	ドライバン	FEB20-580249
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
261,624km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	ハキューム	長：4,310 mm 幅：2,080 mm 高：2,070 mm 門高：2,000 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ミッション						燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		上物仕様			異音	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	オイル漏れ	◎	
クラッチ	／		床材質	／	木材	デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							





特記事項 キャブ内 傷・汚れ 有り
 エンジンキー2本 キーレスリモコン1個 ボディキー2本（キーシリンダー回らず）

記録簿 無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	4		4	195/85R15	195/85R15		
	—		—	—	—		
3	3	3	3	195/85R15	195/85R15	195/85R15	195/85R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				—	—	—	—
				スペア	—	—	—
				素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	「0Y6N7377」	令和 2年
【備考】 片開式サイド扉 ラッシングレール2段 庫内灯3個 90度ストッパー1対 庫内内張りベニヤ穴あき			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】