

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年3月	QPG-CY77B	土砂禁ダンブ	CY77B-7000261
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
218,463km	380PS/279KW	セミA/T スムーサー 1 2速	エア-	長: 6,980 mm 幅: 2,180 mm 高: 1,180 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	エンジンフロント下部にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタータ	/	
電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ
キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ 300L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	





特記事項 キャブ内キス、汚れ。アイドリングストップ付き。インパネポケット欠品。キャブブルーフ左後方へこみ。
エンジンキー１本（スベア無し）。キーレスリモコン１枚。燃料タンクキー１本（固着の為ロック出来ず）。尿素タンクキー１本。
運転席ドアホンジグや、スレ有り（開閉時サイドパネルと干渉有り）。

記録簿 無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
8	8			275/80R22.5	275/80R22.5		
—	—			—	—		
12	12	13	13	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
11	11	11	10	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スベア				スベア	—	—	
素材：アルミ				備考：スベア無し			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
土砂禁ダンブ	小平産業	DM17-10L 「1702002」	平成29年
【備考】アルミ仕様ダンブ。電動天蓋付き。リヤ水密バックイン付き。作業灯2ケ。床板へこみ、浮き有り。右リヤアオリ上部亀裂有り。 板厚 床6mm サイド4mm 前立て4mm リヤ6mm			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------