

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和 1年8月	2KG-FK64F	アルミウイング	FK64F-602151
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
194,503km	220PS/162KW	M/T 6速	エア－	長：6,220 mm 幅：2,410 mm 高：2,390 mm 門高：2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン										
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態								
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ								
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D								
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎									
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎									
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎									
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係										
排気	◎		異常ランプ	◎												
マフラー	◎		オーディオ	◎												
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー											
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎												
ミッション			上物仕様			デフ										
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態								
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	リーフサス	◎									
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス								
クラッチ	◎		上物仕様			パワステ	◎									
異音	◎					ハンドル	○	擦れ								
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L								
リターダ	/					デフ										
						異音	◎									
						オイル漏れ	◎									
						デフロック	/									

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。
エンジンキー3本・キーレスリモコン1ヶ・燃料タンクキー2本・ボデーキー2本。
記録簿 有（R2/8～R6/8）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
7	7	7	7	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		5	—	スベア		225/80R17.5	—
素材：アルミ		備考：					

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DMS 「W4D2474」	令和 1年
【備考】 鳥居型引出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ヶ。床板汚れ有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ