

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年11月	2KG-FC2ABA	クレーン付平	FC2AB-107961
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
168,248km	190PS/140KW	M/T 6速	エア	長：5,400 mm 幅：2,140 mm 高：400 mm 門高： mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	○	右側カバー擦れ
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	／	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リタダー	／							
</								





特記事項 エンジンキー1本、キャブルーフ傷、突入防止装置右カバー欠損

記録簿 有 (R3/11、R4/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	10			245/80R17.5	245/80R17.5		
—	—			—	—		
13	10	12	9	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		11	—	スペア		245/80R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	東洋ボデー		平成30年11月
【備考】コーション無し、ロープ穴3対、ロープフック左右12対後ろ3ヶ、床面補修跡有り、右側工具箱			
クレーン／クレーン	ユニック	URG344-RK 「G105975」	平成30年10月
【備考】釣り上げ荷重2.93t 4段ブーム フックイン ラジコン 標準幅アウトリガー			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】