

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年1月	TKG-XZU650M	クレーン付平	XZU650-0009022
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
10,255km	136PS/100KW	A/T	パキューム	長：3,650mm 高：380mm幅：1,800mm 門高：mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	モード切り替え不良	シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	／				
ミッション			ETC	◎	標準	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／				
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	エアサス	／	
クラッチ	／		床材質	／	木材	パワステ	◎	
異音	◎		デフ			ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 100L
リターダ	／					点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	／	





特記事項 キャブ内、キズ、汚れ。キャブルーフ右側ヘコミ。ブレーキフルードインパネキャップはまらない。
 アイドリングストップ付き。
 エンジンキー1本（スベア無し）。

記録簿 有（H31/1～R6/10）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
7	7			205/85R16	205/85R16		
—	—			—	—		
7	7	7	7	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		8	—	スベア		205/85R16	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	不明		(不明)
【備考】アオリローブ穴2対。マルカンフック2対。右アオリ内張り割れ。リヤアオリ内張割れ。			
クレーン／クレーン	タダノ	TM-ZE264HRE 「LA8756」	平成29年1月
【備考】ブーム4段。2.63t。アウトリガー標準幅。フックイン。ラジコン付。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装ヘコミ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内ヘコミ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】