

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年1月	TKG-XZU655M	Wキャブ平	XZU655-0003701
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
56,048km	150PS/110KW	M/T 5速	パキウム	長:3,360 mm 幅:1,780 mm 高:375 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	/		エアサス	/	
			ETC	◎	標準	ワウステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 100L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材			
ギア抜け	◎					デフ		
クラッチ	◎					点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
リターダ	/					デフロック	/	





特記事項 キャブ内 キズ・汚れ 有り
エンジンキー 1本

記録簿 有 (H27/10～R3/12、R5/1～R6/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	5	5		205/70R16	205/75R16		
	—	—		—	—		
5	5	5	5	205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
		8	—		205/70R16		—
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	メーカー完成車		平成27年
【備考】 煽り3方開、ローブック サイド7対/リア2ヶ所、ローブ穴2対、床フック2対			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------