

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成29年1月	TKG-XZU700X	その他	XZU700-0006740	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
40,748km	180PS/132KW	M/T 6速	ハキューム	長： 高：	mm 幅： mm 門高：

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 70L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		床材質	／	鉄板	デフ		
ギア抜け	◎					点検項目	結果	状態
クラッチ	◎					異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							





特記事項 キャブ内キズ汚れ有り、エンジンキー3本、キーレスリモコン1個、発電機キー2本

記録簿 無○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
9	9			215/70R17.5	215/70R17.5		
—	—			—	—		
9	9	9	9	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア		10	—	スベア		215/70R17.5	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	タダノ	BT-11-31410 「HBG145」	平成28年11月
【備考】橋梁点検車 作業床最大地上高6.8m 作業床最大地下深さ7.3m 最大作業半径5.6m 作業床積載荷重200kg アワメーター1392.6h			
発電機	ヤンマー	YDG250VS-6E 「24817」	(不明)
【備考】アワメーター240.3h			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】