

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成29年6月	TKG-XZC605M	冷凍バン	XZC605-0016556	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
94,299km	136PS/100KW	A/T 6速	バキューム	長：3,000 mm 高：1,810 mm	幅：1,600 mm 門高：1,800 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	ロッカーカバー 後方にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	／	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	○	左ミラー作動不良 時にフロントガラスに 干渉	パワステ	◎	
ミッション			ETC	◎	標準	ハンドル	○	擦れ
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／		燃料タンク	◎	スチール 80L
ギア鳴き	◎		上物仕様			デフ		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
クラッチ	／		床材質	／	アルミ 綿板	異音	◎	
異音	◎					オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	／	
リターダ	／							

特記事項 キャブ内キズ、汚れ。アイドリングストップ付き。
エンジンキー3本。ボデーキー1本。
記録簿 有（R6/9、R6/12）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	10			195/75R15	195/75R15		
—	—			—	—		
10	10	10	10	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		5	—	スペア		195/75R15	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F172949」	平成29年5月
【備考】断熱：リヤ100mm。サイド100mm。前後水抜き穴2対。ラッシングレール2段。庫内灯1ヶ。左サイド扉スライド式。すのこ付き（高さ3cm）。リヤステップ取り付け部フレーム曲がり。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	MT22LSC-Q 「F172949」	平成29年5月
【備考】－30℃設定 ＋9℃ → －22℃ （1h） 確認。 稼働時間3902h。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】