

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 6年3月	2DG-FW1AHC	冷凍バン	FW1AH+124803
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
176,984km	380PS/279KW	M/T 7速	エア	長：9,460 mm 幅：2,280 mm 高：2,450 mm 門高：2,430 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	ヒーター付き
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	2.0	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	／				
ギア鳴き	◎		上物仕様			リーフサス	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎		床材質	／	アルミ キーストン	パワステ	◎	
異音	◎		デフ			ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
リターダ	◎	永久磁石式				点検項目	結果	状態
						異音	◎	
						オイル漏れ	◎	
						デフロック	◎	





特記事項 エンジンキー2本、ドアロックリモコン1ヶ、ボデーキー4本

記録簿 無 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	11			245/70R19.5	245/70R19.5		
10	11			245/70R19.5	245/70R19.5		
11	11	10	9	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
9	8	8	10	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア				6	ー		
素材：アルミ				備考：4軸目及びスベア以外スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	「V036K47-07」	令和 5年12月
【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯4ヶ、パレティナガイド、キーストン、ジョロダーレール4列（埋め材付き）、水抜き穴前後4ヶ所、間仕切り付き、左側観音式サイドドア、R観音90度ストッパー、断熱厚みリヤ75mmサイド75mm、庫内ミズ汚れ有り、フェリーフック、左側ステンレス工具箱、ステンレスサイドバンパー			
冷凍機／サブE/G（スタンバイ付）	菱重	TU100SA-EV 「396700541AL」	令和 5年
【備考】 -35℃設定、積算運転時間エンジン:1062時間モータ:2時間、1時間運転19.1℃→-11.4℃確認			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】