

| 車両情報     |             |             |         |                          |                           |
|----------|-------------|-------------|---------|--------------------------|---------------------------|
| 車名       | 初年度登録       | 型式          | 形状      | 車台番号                     |                           |
| いすゞ      | 令和 5年9月     | 2RG-FRR90T2 | アルミウイング | FRR90-7193074            |                           |
| 走行       | 馬力          | シフト         | ブレーキ    | ボディ内寸                    |                           |
| 15,356km | 240PS/177KW | M/T 6速      | エア－     | 長：6,210 mm<br>高：2,410 mm | 幅：2,400 mm<br>門高：2,320 mm |

◎：良好    ○：通常走行問題なし    △：要修理    ／：装備無し    ※あくまでも当社判断基準によるものです





| エンジン  |    |    | 電装関係     |    |     | キャビン   |    |                          |
|-------|----|----|----------|----|-----|--------|----|--------------------------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態                       |
| 異音    | ◎  |    | エアコン     | ◎  |     | シート    | ◎  |                          |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター    | ◎  |     | ヘッドライト | ◎  | LED                      |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター  | ◎  |     | ウィンカー  | ◎  |                          |
| 水混入   | ◎  |    | P/W（運転席） | ◎  |     | ワイパー   | ◎  |                          |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W（助手席） | ◎  |     | ミラー    | ◎  | メッキカバー付き                 |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置   | ◎  |     |        |    |                          |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ    | ◎  |     |        |    |                          |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ    | ◎  |     |        |    |                          |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ   | ◎  | カラー |        |    |                          |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー    | ◎  |     |        |    |                          |
| ミッション |    |    |          |    |     |        |    |                          |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態                       |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 上物仕様     |    |     | リーフサス  | ◎  |                          |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目     | 結果 | 状態  | エアサス   | ◎  | リヤエアサス<br>庫内エアサスコントロール付き |
| クラッチ  | ◎  |    | 床材質      | /  | 木材  | パワステ   | ◎  |                          |
| 異音    | ◎  |    |          |    |     | ハンドル   | ◎  |                          |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |     | 燃料タンク  | ◎  | スチール<br>200L 100L        |
| リターダ  | /  |    |          |    |     |        |    |                          |
|       |    |    |          |    |     | デフ     |    |                          |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目     | 結果 | 状態  | 点検項目   | 結果 | 状態                       |
| 異音    | ◎  |    |          |    |     | 異音     | ◎  |                          |
| オイル漏れ | ◎  |    |          |    |     | オイル漏れ  | ◎  |                          |
| デフロック | /  |    |          |    |     | デフロック  | /  |                          |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 特記事項 | エンジンキー1本、電動キャブチルト |
| 記録簿  | 無（）               |

| タイヤ残量   |    |    |    | タイヤサイズ      |             |             |             |
|---------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位：mm   |    |    |    |             |             |             |             |
| 12      | 12 | —  | —  | 225/80R17.5 | 245/70R19.5 | —           | —           |
| 12      | 12 | 12 | 12 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
| —       | —  | —  | —  | —           | —           | —           | —           |
| スペア     |    | 13 | —  | スペア         |             | 225/80R17.5 | —           |
| 素材：スチール |    |    |    | 備考：         |             |             |             |

| 上物仕様                                                             |        |             |         |
|------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------|
| 上物名                                                              | メーカー   | 型式「製造番号」    | 年式      |
| アルミウイング                                                          | 日本トレクス | 「23W-05840」 | 令和 5年5月 |
| 【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯3ヶ、引き出しフック5対、ステンレスリヤフェンダー、アルミサイドバンパー、右側工具箱 |        |             |         |
| 【備考】                                                             |        |             |         |
| 【備考】                                                             |        |             |         |

| 外装状態     |        |         |    |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有        | 確認済    | 無       | 無  |



|          |           |    |     |    |        |    |          |           |           |         |
|----------|-----------|----|-----|----|--------|----|----------|-----------|-----------|---------|
| 【外装】     |           |    |     |    | 【ボデー内】 |    |          |           |           |         |
| 外装<br>キズ | 外装<br>へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内<br>キズ | 庫内<br>へこみ | 庫内<br>穴あき | 床<br>汚れ |