

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラック	令和 1年12月	2PG-CG5CA	アルミウィング	JNCMB02G5KU045219
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
719,068km	390PS/287KW	A/T エスコット 1 2速	エア-	長: 9,630 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,580 mm 門高: 2,500 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	『DASシステム異常』 『LDWS異常』『ドラ イバースポートシステ ム作動しません』の表 示
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	○	動き悪い
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	デジタル

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左サイドアンダーミラ ーカバー擦れ、ステー ブラケット錆び

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス サビ
バウステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 エンジンキー1本、燃料タンクキー1本、ボデーキー1本、2軸目右ショックにじみ

記録簿 無 ()

タイヤ残量

単位: mm

	7	10	
	6	9	
1	5	5	3
7	4	8	7
スベア		4	—

タイヤサイズ				
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
	<u>スペア</u>	<u>245/70R19.5</u>		<u>—</u>

素材：アルミ 備考：3軸目及びスペア以外スタッドレス、Fタイヤ4本段減り

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W9D4000」	令和 1年12月

【備考】ラッシングレール3段、LED庫内灯天井4ヶ左2対、ジョロダーレール4列(埋め材付き)、スタンション穴6ヶ、スタンションポール4本、リヤ観音ステンレス扉、庫内キズ汚れ有り、ステンレス工具箱右1左右貫通1

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)

外装
キズ

【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------