

車両情報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成29年12月	TPG-FEB50	冷凍バン	FEB50-560206	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
134,393km	150PS/110KW	M/T 5速	バキューム	長：4,300 mm 高：1,860 mm	幅：1,980 mm 門高：1,840 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	△	冷えない	シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
オイル混入	◎				コンプレッサークラッチ繋がらない(コンデンサファンOK)	ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎					ウィンカー	◎	
水混入	◎		スターター	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		オルタネーター	◎		ミラー	○	左右ミラーカバー擦れ
燃料漏れ	◎		P/W（運転席）	◎		走行関係		
排気	◎		P/W（助手席）	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		坂道発進装置	／				
ターボ	◎		異常ランプ	◎		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		オーディオ	◎		エアサス		
ミッション			バックカメラ	◎	カラー	パワステ	◎	
			電格ミラー	◎		ハンドル	○	擦れ
			ETC	／		燃料タンク	◎	スチール 100L
ギア鳴き	◎		タコグラフ	／		デフ		
ギア抜け	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
クラッチ	◎							
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎		点検項目	結果	状態	オイル漏れ	◎	
リターダ	／		床材質	／	ステンレス	デフロック	／	



特記事項 エンジンキー1本、燃料タンクキー2本、F左ショックにじみ、泥除けゴム切れ

記録簿 有 (R2/9、R4/7～R5/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	4	3		205/85R16	205/85R16		
	—	—		—	—		
1	1	1	1	205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア	205/85R16	—	
				素材: スチール 備考: スペア以外スタッドレス			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「H173647」	平成29年10月
【備考】 ラッシングレール2段、LED庫内灯2ヶ、エアリブ、R観音90度ストッパー、左スライド式サイドドア、水抜き穴前側2ヶ、断熱厚みリヤ70mmサイド70mm、庫内キズ汚れ有り			
冷凍機／直結	東プレ	XV32LOC-P 「H173647」	平成29年10月
【備考】 -30℃設定、1時間運転13.5℃→-16.5℃確認			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ