

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年3月	QKG-CYM77AM	土砂禁ダンブ	CYM77AM-7000453
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
128,956km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 7,000 mm 幅: 2,260 mm 高: 590 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	◎	アナログ
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	ステンレス

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	H I D
ウインカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 290L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





特記事項 メインキー5本、リモコンキー1本

記録簿 有 (H28/3~R6/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	6	6		295/80R22.5	295/80R22.5		
	—	—		—	—		
5	3	2	4	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
1	3	1	2	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
スペア				スペア	11R22.5 16PR	—	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
土砂禁ダンプ	極東開発工業		
【備考】コーションプレート不透明、3方開、セイコーラック2対、作業灯2ケ、リヤゲート固定用ピン欠、ロープフック12対、オーバハング左右足掛け、リヤアオリ高さ720mm			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------