

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有

特記事項 スマートキー-2ヶ、ドアキー-2本、燃料タンクキー-4本、アドブルーキー-2本、ボデーキー-3本、左後ろサイドマーカー不灯(LED、水浸入)
記録簿 有(R6/5~R6/11)

【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ