

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 5年5月	2KG-FD2ABG	冷凍パン	FD2AB-133120
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
122,995km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長:6,190 mm 幅:2,330 mm 高:2,060 mm 門高:2,020 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 1型キーストン

キャビン	
点検項目	結果 状態
シート	○ 擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎ LED
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	◎

走行関係	
点検項目	結果 状態
リーフサス	◎
エアサス	◎ リヤエアサス
パワステ	◎
ハンドル	○ 擦れ
燃料タンク	◎ スチール 200L

デフ	
点検項目	結果 状態
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	/

特記事項 キャブ内傷・汚れ有り
エンジンキー3本 ボディキー4本
記録簿 無○

タイヤ残量

単位: mm





	10	10	
	—	—	
9	5	9	9
—	—	—	—
スベア		9	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—

素材：スチール 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	「V074J25-15」	令和 5年
【備考】断熱材 サイド45mm/リヤ75mm 片開式サイド扉 ラッシングレール2段 エアリブ バレティナガイド ジョロダーレーン4列 水抜き穴4ヶ所 LED庫内灯2個 90度ストッパー1対 庫内エアサスコントローラー			
冷凍機/直結	菱重	TDJS50A-L2 「345700135BL」	令和 5年
【備考】ワタ30.0℃設定 1hで5.8→ワタ12.8℃確認 積算運転時間1721h			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6495D 「S2212008772」	令和 4年12月
【備考】ラジコン 庫内リモコン キャスターストッパー 全長1555mm 全幅2450mm 有効長1420mm *2200mm 最大昇降質量1000kg			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------