

| 車 両 情 報   |             |             |       |                            |                             |
|-----------|-------------|-------------|-------|----------------------------|-----------------------------|
| 車名        | 初年度登録       | 型式          | 形状    | 車台番号                       |                             |
| 日野        | 令和 1年1月     | TKG-XZU710M | ドライバン | XZU710-0026919-A           |                             |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ  | ボディ内寸                      |                             |
| 195,228km | 136PS/100KW | M/T 5速      | パキューム | 長: 4,495 mm<br>高: 2,180 mm | 幅: 2,080 mm<br>門高: 2,090 mm |

◎：良好      ○：通常走行問題なし      △：要修理      ／：装備無し      ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン     |    |                   |
|----------|----|-------------------|
| 点検項目     | 結果 | 状態                |
| 異音       | ◎  |                   |
| オイル混入    | ◎  |                   |
| オイル漏れ    | ◎  |                   |
| 水混入      | ◎  |                   |
| 水漏れ      | ◎  |                   |
| 燃料漏れ     | ◎  |                   |
| 排気       | ◎  |                   |
| マフラー     | ◎  |                   |
| ターボ      | ◎  |                   |
| 冷却水吹返    | ◎  |                   |
| ミッション    |    |                   |
| 点検項目     | 結果 | 状態                |
| ギア鳴き     | ◎  |                   |
| ギア抜け     | ◎  |                   |
| クラッチ     | ◎  |                   |
| 異音       | ◎  |                   |
| オイル漏れ    | ◎  |                   |
| リタータ     | /  |                   |
| 電装関係     |    |                   |
| 点検項目     | 結果 | 状態                |
| エアコン     | ◎  |                   |
| スターター    | ◎  |                   |
| オルタネーター  | ◎  |                   |
| P/W（運転席） | ◎  |                   |
| P/W（助手席） | ◎  |                   |
| 坂道発進装置   | ◎  |                   |
| 異常ランプ    | ◎  |                   |
| オーディオ    | ◎  |                   |
| バックカメラ   | ◎  | カラー               |
| 電格ミラー    | ◎  |                   |
| ETC      | ◎  | :2.0              |
| タコグラフ    | /  |                   |
| 上物仕様     |    |                   |
| 点検項目     | 結果 | 状態                |
| 床材質      | /  | 木材                |
| キャンピング   |    |                   |
| 点検項目     | 結果 | 状態                |
| シート      | ○  | 破れ、タバコ穴、<br>擦れ、汚れ |
| ヘッドライト   | ◎  | ハロゲン              |
| ウィンカー    | ◎  |                   |
| ワイパー     | ◎  |                   |
| ミラー      | ◎  |                   |
| 走行関係     |    |                   |
| 点検項目     | 結果 | 状態                |
| リーフサス    | ◎  |                   |
| エアサス     | /  |                   |
| パワステ     | ◎  |                   |
| ハンドル     | ○  | 擦れ                |
| 燃料タンク    | ◎  | スチール<br>100L      |
| デフ       |    |                   |
| 点検項目     | 結果 | 状態                |
| 異音       | ◎  |                   |
| オイル漏れ    | ◎  |                   |
| デフロック    | /  |                   |

特記事項 キャブ内傷・汚れ有り  
エンジンキー2本 キーレスリモコン1個 ボディキー4本  
記録簿 有 (H31/4~R4/4)

タイヤ残量

単位: mm

3

1

1

2

1

1

—

—

—

—

スペア

6

—

タイヤサイズ

205/70R17.5

205/70R17.5

205/70R17.5

205/70R17.5

—

—

—

—

スペア

205/70R17.5





—

素材: スチール

備考:

| 上物仕様                                                              |         |                                |          |
|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|----------|
| 上物名                                                               | メーカー    | 型式「製造番号」                       | 年式       |
| ドライバン                                                             | トランテックス | 「V058E44-02」                   | 平成30年    |
| 【備考】スライド式サイド扉 ラッシングレール3段 LED庫内灯3個 渡し板 90度ストッパー1対                  |         |                                |          |
| パワーゲート/格納ゲート                                                      | 極東開発工業  | CG1001H-B3MRAA<br>「18T100081N」 | 平成30年10月 |
| 【備考】キャスターストッパー 全長1225mm 全幅2070mm 有効長1015mm 有効幅1990mm 最大昇降質量1000kg |         |                                |          |
|                                                                   |         |                                |          |
| 【備考】                                                              |         |                                |          |

|          |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
|          | 外装状態   |         |     |
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 小       | 点傷有 |



【外装】

【ボデー内】

|      |       |    |     |    |     |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|