

特記事項 キャブ内傷・汚れ有り
エンジンキー3本 ボディキー2本
記録簿 無()

素材：スチール 備考：

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------