

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和 3年10月	2PG-FRR90T2	冷凍バン	FRR90-7173366
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
124,503km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,810 mm 幅：2,360 mm 高：2,390 mm 門高：2,400 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 /：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	
			ETC	/		パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	◎	
ミッション						燃料タンク	◎	スチール 200L
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		上物仕様			異音	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎		床材質	/	木材	デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項	エンジンキー1本（リモコン付き） ナンバーランプ本体ついてない
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	3	4		225/90R17.5	225/90R17.5		
	—	—		—	—		
4	4	4	4	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				—	—	—	—
				スペア	—	—	—
素材：アルミ				備考：スペアタイヤ無し			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本トレクス	「92-210420-1」	令和 3年10月
【備考】 ラッシングレール2段、庫内灯4ケ、左片開きドア、結露防止シート			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2 「145700900BL」	令和 3年
【備考】 -30℃設定、1h（7.1℃→-8.5℃）確認			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】