

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	令和7年11月	2RG-FP84VDR	トラクタ	FP84VD-505370	
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
297km	449PS／330KW	A/T	シフトパイロット 1 2 速	エアー	長：mm 幅：mm 高：mm 門高：mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ／:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	L E D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	メッキカバー付き、ヒーター及びワイパー付き
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎		走行関係		
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	点検項目	結果	状態
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		リーフサス	◎	
			ETC	◎	2.0	エアサス	◎	リヤエアサス
			タコグラフ	◎	アナログ	バワステ	◎	
						ハンドル	◎	
						燃料タンク	◎	アルミ 400L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ 縞板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	／	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							
PTO	／							

特記事項	スマートキー2個、ドアキー2本、オートクルーズ
記録簿	無 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm				295/80R22.5	295/80R22.5		
12	12			—	—		
—	—						
13	13	13	13	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア				スペア	—	—	—
素材: アルミ				備考: スペアキャリア欠			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	ヨコシャ	HP-1300C 「71494084 25」	令和7年
【備考】 第五輪荷重:11500kg、キャパシティ:13000kg、作業灯1ヶ、左側工具箱			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無



【外装】		【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	