

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年01月	SKG-NKR85YN	高所作業車	NKR85Y-7004338
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
72,137km	150PS/110KW	M/T 6速	パキユーム	長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	ビニールカバー付き
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	ハロゲン 左レベライザー不動
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ伸縮不良	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	/		リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	/	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	○	擦れ
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							
PTO	/							



特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本、運転席灰皿破損
 ※R6/1走行距離:63,755km時クラッチOH(記録簿有)
 記録簿 有 (H26/7、R1/10、R3/4~R4/10、R6/1~R7/11)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
5	3						
—	—						
5	1	3	2				
—	—	—	—				
スペア	8	—		スペア			

素材: スチール 備考: タイヤサイズ: 205/80R17.5

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
高所作業車	アイチ	SK17A 「746457」	平成26年01月
【備考】伸縮タイプ、3段ブーム、作業床高さ:17.1m、作業床積載荷重:200kg、アワーメータ:5426.4h、敷板2対、作業灯1ヶ、作動油タンク凹みブラケット曲がり(漏れ無し)			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	
◎	○	/	○	◎	/	/	/	/	/	/	