日付 : R8. 03/10

車両チェックシート

管理番号 : 0338034

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
フルハーフ	令和2年09月	DFPTF341A改	ウィングトレーラー	DFPTF341A-25926

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エアー	長：12,650 mm 幅：2,370 mm 高：2,360 mm 門高：2,290 mm

◎ : 良好　〇 : 通常走行問題なし　△ : 要修理　／ : 装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹返	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	／	
スターター	／	
オルタネーター	／	
P/W（運転席）	／	
P/W（助手席）	／	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	／	
オーディオ	／	
バックカメラ	◎	カラー 動作確認済み
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板、ジョロダーレール

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	／	
ヘッドライト	／	
ウィンカー	◎	
ワイパー	／	
ミラー	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	／	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	／	
ハンドル	／	
燃料タンク	／	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル漏れ	／	
デフロック	／	

特記事項	ウイングスイッチキー2本。ボディキー3本
記録簿	有（R3/1～R7/7）

タイヤ残量

単位 : mm

7	8	10	8
2	0	0	0
6	7	7	6
スペア	5	—	

タイヤサイズ

11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア	11R22.5 14PR	—	

素材 : アルミ　備考 : 再生タイヤ。夏タイヤ。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	KL 「P2AK807」	令和2年08月

【備考】スーパーリフト80。鳥居型引き出しフック17対。ジョロダーレール4列（ジョロダー2本付）。ラッシングレール2段。庫内灯6ヶ。90度ストッパー。前方スタンション穴2ヶ、スタンション2本。センターポスト。ウイングスイッチ前後2対。アウトリガー手動式。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	

【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ