日付 : R8. 03/10

車両チェックシート

管理番号 : 0338043

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
フルハーフ	平成20年05月	-KFKDH220	タンクローリートレーラー	KFKDH220-74171

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エアー	長： mm 幅： mm 高： mm 門高： mm

◎ : 良好　〇 : 通常走行問題なし　△ : 要修理　／ : 装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル混入	／	
オイル漏れ	／	
水混入	／	
水漏れ	／	
燃料漏れ	／	
排気	／	
マフラー	／	
ターボ	／	
冷却水吹返	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	／	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	／	
スターター	／	
オルタネーター	／	
P/W（運転席）	／	
P/W（助手席）	／	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	／	
オーディオ	／	
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	／	
ヘッドライト	／	
ウィンカー	◎	
ワイパー	／	
ミラー	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	／	
ハンドル	／	
燃料タンク	／	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	／	
オイル漏れ	／	
デフロック	／	

特記事項
記録簿　無（）

タイヤ残量

単位 : mm

9	9	2	4
7	7	4	4
—	—	—	—
スペア	—	—	

タイヤサイズ

11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
—	—	—	—
スペア		—	—

素材 : スチール　備考 : ブロック削れ有り。夏タイヤ。スペアタイヤ無し。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
コンテナ車	日本フルハーフ	KFKDH220 「C3A1137」	平成20年05月
【備考】電動式アウトリガー。緊締装置2対。			
ケミカルローリー （化学ローリー）	上海パシフィック国際コンテナ	FF3A-26 「SP002351」	平成30年03月
【備考】劇物用タンク。2室。最大数量26,000ℓ。第4類アルコール類、メタノール。総重量36,000kg。タンク種類：T１１UN ポータブルタンク。断熱材：50mmロックウール。看板跡有。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	

【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ