

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和2年09月	2PG-FS74HZ	アルミウイング	FS74HZ-520151
走行	馬力	シフト		ブレーキ
740,140km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 1 2速		エア
		長: 9,640 mm 幅: 2,405 mm 高: 2,570 mm 門高: 2,475mm		

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	◎	リヤエアサス
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
			ETC	/		ハンドル	○	擦れ
			デジタルタコグラフ	○	デジタル TD II-69※作動未確認	燃料タンク	◎	デジタル 300L 300L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	/					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							
PTO	/							



特記事項	キャビン内 傷・汚れ・小物入れ欠品 有り
記録簿	スマートキー1個 ドアキー1本 ボディキー1本 有 (R3/8~R7/6)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
1	1			245/70R19.5	245/70R19.5		
1	1			245/70R19.5	245/70R19.5		
0	0	0	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	5	4	4	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	2	—		スベア	245/70R19.5		—

素材: アルミ 備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「039A5893」	令和2年
【備考】 煽り4方開 セイコーラック2対 回転式中柱 ラッシングレール2段 センターローラー 引出しフック9対 LED庫内灯4個 90度ストッパー1対			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】				【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ		