

| 車両情報      |             |            |       |   |
|-----------|-------------|------------|-------|---|
| 車名        | 初年度登録       | 型式         | 形状    | 車台番号  |
| トヨタ       | 令和1年04月     | TKG-XZC675 | ドライバン | XZC675-0004268                                      |
| 走行        | 馬力          | シフト        | ブレーキ  | ボディ内寸(ショート)   |
| 246,874km | 136PS/100KW | M/T 5速     | バキューム | 長: 3,110 mm 幅: 1,790 mm<br>高: 2,070 mm 門高: 1,940 mm |

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    | 電装関係      |    |      | キャビン   |    |       |
|-------|----|----|-----------|----|------|--------|----|-------|
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目      | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態    |
| 異音    | ◎  |    | エアコン      | ◎  |      | シート    | ○  | 擦れ、汚れ |
| オイル混入 | ◎  |    | スターター     | ◎  |      | ヘッドライト | ◎  | ハロゲン  |
| オイル漏れ | ◎  |    | オルタネーター   | ◎  |      | ウィンカー  | ◎  |       |
| 水混入   | ◎  |    | P/W (運転席) | ◎  |      | ワイパー   | ◎  |       |
| 水漏れ   | ◎  |    | P/W (助手席) | ◎  |      | ミラー    | ◎  |       |
| 燃料漏れ  | ◎  |    | 坂道発進装置    | ◎  |      | 走行関係   |    |       |
| 排気    | ◎  |    | 異常ランプ     | ◎  |      | 点検項目   | 結果 | 状態    |
| マフラー  | ◎  |    | オーディオ     | ◎  | ナビ付き | リーフサス  | ◎  |       |
| ターボ   | ◎  |    | バックカメラ    | ◎  | カラ   | エアサス   | /  |       |
| 冷却水吹返 | ◎  |    | 電格ミラー     | △  | 作動不良 | パワステ   | ◎  |       |
| ミッション |    |    | 上物仕様      |    |      | デフ     |    |       |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目      | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態    |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 床材質       | /  | 木材   | 異音     | ◎  |       |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目      |    |      | 結果     | 状態 |       |
| クラッチ  | ◎  |    | 床材質       |    |      | /      | 木材 |       |
| 異音    | ◎  |    | 点検項目      |    |      | 結果     | 状態 |       |
| オイル漏れ | ◎  |    | 床材質       |    |      | /      | 木材 |       |
| リターダ  | /  |    | 点検項目      |    |      | 結果     | 状態 |       |
| PTO   | /  |    | 床材質       |    |      | /      | 木材 |       |
| ミッション |    |    | 上物仕様      |    |      | デフ     |    |       |
| 点検項目  | 結果 | 状態 | 点検項目      | 結果 | 状態   | 点検項目   | 結果 | 状態    |
| ギア鳴き  | ◎  |    | 床材質       | /  | 木材   | 異音     | ◎  |       |
| ギア抜け  | ◎  |    | 点検項目      |    |      | 結果     | 状態 |       |
| クラッチ  | ◎  |    | 床材質       |    |      | /      | 木材 |       |
| 異音    | ◎  |    | 点検項目      |    |      | 結果     | 状態 |       |
| オイル漏れ | ◎  |    | 床材質       |    |      | /      | 木材 |       |
| リターダ  | /  |    | 点検項目      |    |      | 結果     | 状態 |       |
| PTO   | /  |    | 床材質       |    |      | /      | 木材 |       |



特記事項 キャビン内・キズ汚れ。パートタイム4WD。  
 記録簿 有 (R3/4~R7/4)

| タイヤ残量  |    |    |   | タイヤサイズ    |           |           |           |
|--------|----|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 単位: mm |    |    |   |           |           |           |           |
| 10     | 9  |    |   | 205/70R16 | 205/70R16 |           |           |
| -      | -  |    |   | -         | -         |           |           |
| 10     | 10 | 10 | 9 | 205/70R16 | 205/70R16 | 205/70R16 | 205/70R16 |
| -      | -  | -  | - | -         | -         | -         | -         |
| スペア    |    | 9  | - | スペア       |           | 205/70R16 | 205/70R16 |

素材: スチール 備考: スペア以外スタッドレス

| 上物仕様  |       |                                |      |
|---|-------|--------------------------------|------|
| 上物名   | メーカー  | 型式「製造番号」                       | 年式   |
| ドライバン   | トヨタ車体 | XZC675-VTADCG<br>「UT18A030355」 | 令和1年 |
| 【備考】前左右ラッシングレール1段 庫内灯1ヶ 90度ストップ 前立上り上部コンセント付  |       |                                |      |
| 垂直ゲート   | 不明    |                                | (不明) |
| 【備考】*コーションプレート欠品。PG寸法: 全長1200mm・全幅1785mm・有効長965mm・有効幅1650mm。最大荷重400kg。庫内リモコン付。歩み板付。プラットホーム裏腐食穴有り。 |       |                                |      |
| 【備考】  |       |                                |      |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 中       | 点傷有 |



| 【外装】 |       | 【ボデー内】 |     |    |     |    |      |       |       |     |  |
|------|-------|--------|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|--|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき     | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |  |