

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年04月	QKG-CXZ77AT	ダンプ	CXZ77AT-7005699
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
330,628km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 5,090 mm 幅: 2,200 mm 高: 520 mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	へたり、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウinker	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	熱線、ミラーワイパー (右ワイパーゴム切れ)
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	/				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	◎	アナログ			

ミッション			上物仕様		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	鉄板
ギア抜け	◎				
クラッチ	◎				
異音	◎				
オイル漏れ	◎				
リターダ	/				
PTO	◎				

電装関係			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
リーフサス	◎		燃料タンク	◎	290L 1個
エアサス	/				
パワステ	◎				
ハンドル	◎	擦れ			

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	



特記事項 エンジンキー1本、左バイザー割れ
 記録簿 有 (R3/2~R7/1 R8/2)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
2	3			11R22.5 16PR	11R22.5 16PR		
-	-						
9	9	3	9	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
0	0	0	0	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア	3	-		スペア	11R22.5 16PR		-

素材: _____ 備考: _____

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DRS11-02SC 「F503432084Z」	平成26年03月
【備考】 電動コボレーン、自重計、作業灯2ヶ、スコップ掛け			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】		【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	
◎	◎			◎							