

| 車両情報 | | | | |
|-------|-------------|------------|------|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 日野 | 令和7年07月 | 2PG-FD2ABA | アルミ平 | FD2AB-141252 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 848km | 240PS/177KW | M/T 6速 | エア | 長: 6,200 mm 幅: 2,360 mm 高: 690 mm 門高: mm |

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン | | | 電装関係 | | | キャビン | | |
|-------|----|----|-------------|-------------|-------------|--------|----|-------|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | ◎ | | エアコン | ◎ | | シート | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | | スターター | ◎ | | ヘッドライト | ◎ | L E D |
| オイル漏れ | ◎ | | オルタネーター | ◎ | | ウィンカー | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | | P/W (運転席) | ◎ | | ワイパー | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | | P/W (助手席) | ◎ | | ミラー | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | | 坂道発進装置 | ◎ | | 走行関係 | | |
| 排気 | ◎ | | 異常ランプ | ◎ | | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| マフラー | ◎ | | オーディオ | ◎ | | リーフサス | ◎ | |
| ターボ | ◎ | | バックカメラ | ◎ | カラー | エアサス | / | |
| 冷却水吹返 | ◎ | | 電格ミラー | ◎ | | パワステ | ◎ | |
| ミッション | | | 上物仕様 | | | デフ | | |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き | ◎ | | 床材質 | / | 木材 | 異音 | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | | タイヤサイズ | | | オイル漏れ | ◎ | |
| クラッチ | ◎ | | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 | デフロック | / | |
| 異音 | ◎ | | - | - | - | 【外装】 | | |
| オイル漏れ | ◎ | | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 | 【ボデー内】 | | |
| リターダ | / | | - | - | - | 外装キズ | | |
| PTO | / | | - | - | - | 外装へこみ | | |

| | |
|------|-----------------------|
| 特記事項 | アイドリングストップ付。エンジンキー3本。 |
| 記録簿 | 無() |

| タイヤ残量 | | | | タイヤサイズ | | | |
|--------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位: mm | | | | | | | |
| 13 | 13 | | | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 | | |
| - | - | | | - | - | | |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 | 225/90R17.5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| スペア | | 13 | - | スペア | | 225/90R17.5 | - |

素材: スチール 備考: ノーマルタイヤ





| 上物仕様 | | | |
|------|---------|-------------|------|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| アルミ平 | トランテックス | 「A017L0805」 | 令和7年 |

【備考】丸カンフック5対。リアアオリ高さ590mm。

【備考】

【備考】

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 無 | 無 |



| | | | | | | | | | | |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|------|-------|----|-----|----|-----|----|------|-------|-------|-----|