

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和1年03月	2PG-FRR90T2	冷凍バン	FRR90-7139780
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
151,804km	210PS/154KW	A/T スムーサー 6速	エア-	長: 5,405 mm 幅: 2,235 mm 高: 2,060 mm 門高: 2,045 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	◎	破れ、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	○	カラー 取付ブラケット割れ	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
						ハンドル	○	擦れ
						燃料タンク	◎	スチール 100L

ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ システムフロア	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	/					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							
PTO	/							



特記事項 キャブ内傷・汚れ有り
 スペアキー2本 ボディキー2本
 バッテリーサイズ (個数) : 130E41L (2個)
 記録簿 有 (R1/6~R7/9)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	10			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
10	10	10	10	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア		8	-	スペア		225/80R17.5	-

素材: スチール 備考: スタッドレス (スペアタイヤはノーマル) ミックスタイヤ6本積込みあり

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「F191738」	令和1年02月
【備考】断熱: サイド100mm/リヤ100mm ラッシングレール2段 エアリブ※曲がりあり パレティナガイド 着脱式 間仕切りパネル 水抜き穴4ヶ所 保冷カーテン (サイド・リヤ) LED庫内灯3個 床材凹み・歪み			
直結/スタンバイ	東プレ	1. XV42LSC-U 「F191738」	令和1年02月
【備考】マフ30°C設定 外気18°C時、1時間で14.5→マフ7.5°C確認 クラッチ作動時間: E/gコン7 4,425時間/スタンバイコン7 1,329時間			
格納ゲート/ラジコン	新明和工業	RAK10-6485 「S00100980」	令和1年01月
【備考】庫内リモコン 全長1,550mm (キャストーストッパー迄1,330mm) ×全幅2,260mm (ステージ幅2,200mm) 最大 昇降荷重1,000kg			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】		【ボデー内】									
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	
◎	○	/	○	/	/	○	○	○	○	○	○