

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和1年03月	TPG-XZU605M	平ボディ	XZU605-0024569
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
120,248km	150PS/110KW	A/T 6速	バキューム	長: 3,110 mm 幅: 1,610 mm 高: 375 mm 門高: mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎		点検項目	結果	状態
マフラー	◎		オーディオ	◎		リーフサス	◎	
ターボ	◎		バックカメラ	/		エアサス	/	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎		電装関係			オイル漏れ	◎	
クラッチ	/		ETC	◎	標準	デフロック	/	
異音	◎		タコグラフ	/		燃料タンク		
オイル漏れ	◎		燃料タンク			燃料タンク	◎	スチール 30L
リターダ	/		燃料タンク			走行関係		
PTO	/		燃料タンク			リーフサス	◎	

特記事項 右後赤色リフレクター割れ キャブ内傷・汚れ有り
 スマートキー2個 ドア・燃料タンクキー2本
 記録簿 有 (R1/9~R7/10)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
7	7	-	-	205/70R16	205/70R16	-	-
7	7	7	7	205/70R16	205/70R16	205/70R16	205/70R16
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	7	-	-	スペア	205/70R16	-	-

素材: スチール 備考: スタッドレスタイヤ (スペアタイヤはノーマルタイヤ) ノーマルタイヤ6本積込品あり (残量4~5mm)



上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	メーカー完成車		令和1年

【備考】 煽り3方開 ロープフック: サイド6対/リヤ2ヶ所

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】				【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ	

McAfee | WebAdvisor

ダウンロードをスキャンしています。問題が検出された場合は通知が届きます。