

車名		初年度登録	型式	形状	車台番号
日野		平成29年6月	TKG-XZC605M	冷凍パン	XZC605-0016443
走行	馬力	シフト		ブレーキ	ボディ内寸
64,613km	136PS/100KW	A/T		バキューム	長: 2,990 mm 幅: 1,620 mm 高: 1,810 mm 門高: 1,800 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎	
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎	
水混入	◎		P/W (運転席)	◎	
水漏れ	◎		P/W (助手席)	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	/	
排気	◎		異常ランプ	◎	
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き
ターボ	○	ターボ、インテークホース付近滲み	バックカメラ	○	不鮮明
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎	
ミッション			ETC	◎	標準
点検項目	結果	状態	タコグラフ	/	
ギア鳴き	◎		上物仕様		
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態
クラッチ	/		床材質	/	アルミ 縞板
異音	◎				
オイル漏れ	◎				
リターダ	/				

キャビン	
点検項目	結果
シート	○ 汚れ
ヘッドライト	◎ ハロゲン
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	◎

走行関係	
点検項目	結果
リーフサス	◎
エアサス	／
パワステ	◎
ハンドル	◎
燃料タンク	◎ スチール 80L

デフ	
点検項目	結果
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	／





特記事項 キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付。
エンジンキー2本、ポデーキー1本。

記録簿 有 (R4/5~R6/12)

タイヤ残量					タイヤサイズ				
単位：mm									
	9		9			195/75R15		195/75R15	
	—		—			—		—	
9	9	9	9	9	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
スベア					スベア				
		6	—				195/75R15		—
素材：スチール					備考：				

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	東プレ	「F172936」	平成29年5月
【備考】断熱材：サイド100mm/リヤ100mm。ラッシングレール2段。庫内灯1ヶ。水抜き穴前後2対。保冷カーテン。 左サイド扉スライド式。スノコ付（高さ30mm）。観音扉3枚。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	MJ22LSC-N	平成29年5月
【備考】-30℃設定 +8.5℃ → -21.5℃ （1h） 確認。 スタンバイケーブル付。稼働時間2104h。 エバ下高さ1540mm。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------