

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年6月	TKG-XZC605M	冷凍バン	XZC605-0016455
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
89,188km	136PS/100KW	A/T 6速	バキューム	長：3,000 mm 幅：1,600 mm 高：1,810 mm 門高：1,800 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	／	
			ETC	◎	標準	パワステ	◎	
			タコグラフ	／		ハンドル	○	擦れ
ミッション						燃料タンク	◎	スチール 80L
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		上物仕様			異音	◎	
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態	オイル漏れ	◎	
クラッチ	／					デフロック	／	
異音	◎		床材質	／	アルミ 縞板			
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							





特記事項 キャブ内キズ、汚れ。アイドリングストップ付き。
エンジンキー1本（スベア無し）。ポデーキー3本。

記録簿 有（R2/9～R3/2、R6/6～R6/12）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	8	8		195/75R15	195/75R15		
	—	—		—	—		
8	8	8	8	195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア			8	—	195/75R15	—	—
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F172948」	平成29年5月
【備考】断熱：リヤ100mm。サイド100mm。前後水抜き穴2対。ラッシングレール2段。庫内灯1ケ。左サイド扉スライド式。すのこ付き（高さ3cm）。リヤステップ取り付け部フレーム曲がり。門口左上部へこみ。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	MJ22LSC-N 「F172948」	平成29年5月
【備考】－30℃設定 ＋12℃ → －17℃ （1h） 確認。稼働時間3416h。スタンバイコード付き。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】