

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成28年3月	QPG-FW1EXEG	アルミウィング	FW1EXE-15090-A	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
460.230km	380PS/279KW	M/T 7速	エアー	長: 9,600 mm 高: 2,610 mm	幅: 2,390 mm 門高: 2,520 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





[illegible]

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有り 左ドアパネル凹み、補修跡有 フロント左右アブソーバーにじみ エンジンキー１本、アドブルータンクキー１本、ボディキー１本 ※R4/11走行距離:334,024km時クラッチOH(記録簿有)
記録簿	有 (H28/6～R2/12、R4/3～R6/3)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
2	4			245/70R19.5	245/70R19.5		
6	3			245/70R19.5	245/70R19.5		
2	0	8	10	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
3	4	2	2	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア				スペア			
	3	—		245/70R19.5		—	
素材: スチール				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「15W-12273」	平成27年
【備考】センターローラー、引き出しフック9対、ラッシングレール2段、庫内灯6ヶ、90度ストッパー、ウイングラッシングレール後方左右 曲がり、左門口下部割れ凹み、リヤステップ曲がり、左観音扉上部外側割れ、看板跡有			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ