

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成25年5月	TKG-FC9JKAG	アルミウィング	FC9JKA-13233
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
645,103km	210PS/154KW	M/T 6速	エア-	長: 6,300 mm 幅: 2,390 mm 高: 2,420 mm 門高: 2,290 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	残量少ない
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リタターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
ヘッドライト	○	H I D バンパーと干渉有
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	キャップ 欠品
走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L
デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ（ヤニ汚れ大）。アイドリングストップ付。フロント左コーナーパネル割れ。
エンジンキー2本・ボデーキー2本。

記録簿 無○

タイヤ残量

単位: mm

	12	12		
	—	—		
12	12	5	4	
—	—	—	—	
スペア		2	—	



タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFCKB-MJKBNJ 「2KX7815」	平成25年
【備考】鳥居型引出しフック5対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ（1ケ不灯）。床板汚れ有。 門口左右下部曲り・凹み。			
パワーゲート／跳ね上げゲート	トランテックス	TRAM10-1255 「S40407578」	平成25年
【備考】PG寸法：全長1555mm・全幅2415mm・有効長1300mm・有効幅2280mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。 開閉手動式。			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------