

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年9月	TPG-FBA20	ドライバン	FBA20-555602
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
215,898km	130PS/96KW	A/T デュオニック 6速	バキューム	長: 3,190 mm 幅: 1,770 mm 高: 1,860 mm 門高: 1,780 mm

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

■ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

■ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○	変速ショックあり
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	○	ギヤ入り時カタカタ音
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

特記事項 キャブ内キズ、汚れ。  
エンジンキー2本。キーレスリモコン1ヶ。ボーテー3本。

記録簿 有 (H30/1~R6/12)

■ タイヤ残量

単位:mm			
○	3	—	—
—	—	—	—
○	6	○	3
—	—	—	—
スペア		○	—





■ タイヤサイズ

195/85R15		195/85R15	
—	—	—	—
195/85R15	195/85R15	195/85R15	195/85R15
—	—	—	—
スペア	○	195/85R15	—
素材:スチール		備考:	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パブコ	「176N5748」	平成29年
【備考】90度ストッパー。左サイド扉片開式。庫内灯2ヶ。			

【備考】

外装状態			
キャブコーチン	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----