

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 2年8月	2DG-FR1AJA	土砂禁ダンブ	FR1AJ-100940	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
165.833km	360PS/265KW	M/T 7速	エア-	長: 6,200 mm 高: 1,080 mm	幅: 2,300 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	オイルエレメント付近にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	/	
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	◎	
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	/							
デフ						デフ		
点検項目	結果	状態				点検項目	結果	状態
異音	◎					異音	◎	
オイル漏れ	◎					オイル漏れ	◎	
デフロック	/					デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ・汚れあり。キャブチルト蓋開きワイヤー不良。
エンジンキー3本、キーレスリモコン1個。

記録簿 有 (R2/11~R3/5)

タイヤ残量

単位: mm

5

3

—

—

3

2

3

2

2

5

5

4

スベア

2

—

タイヤサイズ

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

—

—

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

スベア

11R22.5 16PR

—

素材: アルミ





備考: スベアはスチール

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD10-761TZ 「19U100081N」	令和 1年

【備考】＊土砂禁ダンブ。材質：ｽﾚｯﾄ。厚さ：床4.0mm・ﾌﾛｯﾄﾞ 裨3.0mm・ｻｲﾄﾞﾞｰﾄ3.0mm・ﾃｰﾙﾞｰﾄ3.0mm。
左片開式天蓋開閉装置付(折りたたみ式)。ﾃｰﾙﾞｰﾄﾞﾛｯｸ電動式。

【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------