

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 5年3月	2KG-FD2ABG	アルミウィング	FD2AB-131945	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
128,267km	240PS/177KW	M/T 6速	エア-	長: 6,260 mm	幅: 2,400 mm
				高: 2,420 mm	門高: 2,330 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

点検項目	ミッション	
	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	/	

点検項目	上物仕様	
	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	△	後：右割れ、左割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

点検項目	デフ	状態
	結果	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内傷・汚れ有り
エンジンキー3本 ボディキー2本
記録簿 無()

タイヤ残量





単位：m

	5	4	
	—	—	
0	0	5	5
—	—	—	—
スベア		7	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スピア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	「W085J02」	令和 5年
【備考】 煽り2方開 セイコーラック1対 ラッシングレール2段 鳥居型引出しフック5対 LED庫内灯3本 左観音扉左下角曲がり 右門枠隅曲がり			
パワーゲート／格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6495D 「S221123601」	令和 4年11月
【備考】 ラジコン 庫内リモコン 全長1555mm 全幅2445mm 有効長1420mm 2440mm 最大昇降質量1000kg			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----