

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
フルハーフ	令和 1年4月		アルミウイング	DFPTF341A-25532
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
			エア－	長：12,650 mm 幅：2,390 mm 高：2,340 mm 門高：2,280 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	／		エアコン	／		シート	／	
オイル混入	／		スターター	／		ヘッドライト	／	
オイル漏れ	／		オルタネーター	／		ウィンカー	◎	
水混入	／		P/W（運転席）	／		ワイパー	／	
水漏れ	／		P/W（助手席）	／		ミラー	／	
燃料漏れ	／		坂道発進装置	／				
排気	／		異常ランプ	／		走行関係		
マフラー	／		オーディオ	／		点検項目	結果	状態
ターボ	／		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	／	
冷却水吹返	／		電格ミラー	／		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	／		パワステ	／	
			タコグラフ	／		ハンドル	／	
						燃料タンク	／	
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／		床材質	／	木材、鉄板	異音	／	
ギア抜け	／					オイル漏れ	／	
クラッチ	／					デフロック	／	
異音	／							
オイル漏れ	／							
リターダ	／							





特記事項 ウイングスイッチキー2本。

記録簿 有（R1/7～R3/1、R5/3～R7/1）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
0	0	0	0	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
0	0	0	0	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
4	0	0	3	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スベア				—	—	—	—
9				スベア	275/80R22.5	—	
素材：スチール				備考：2本亀裂有り			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DFPTR341A 「P2AJ561J」	令和 1年3月
【備考】 ジョロダーレール4列。ジョロダー付き。スタンション穴2ヶ。スタンション2本付き。ラッシングレール2段。90度ストッパー。鳥居型引き出しフック17対。庫内灯6ヶ。ウイングスイッチ前後2対。センターポスト付き。ルーフアップ機能付き（ウイング上昇幅800mm）。右前ウイングシリンダー油圧ホースにじみ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	腐修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボディ内】