

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成29年6月	QPG-FS64VZ	アルミウィング	FS64VZ-525152
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
451,349km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長:9,610 mm 幅:2,410 mm 高:2,640 mm 門高:2,550 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

点検項目	エンジン	
	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 鉄板	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	SHID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ 400L

点検項目	デフ 結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	前デフ、ミッドシール 付近
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。インパネポケット欠品。右リヤ工具箱凹み蓋閉まらず。
運転席ドアキーシリンダー回らない（キーレスリモコンで施錠可）。
エンジンキー3本、キーレスリモコン1ヶ、燃料タンクキー1本。

記録簿 有（R4/11～R6/8）

タイヤ残量





単位：m

	12	7	
	0	7	
11	11	11	11
11	11	9	9
スベア		—	—

タイヤサイズ			
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>		
<u>245/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>		
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>	<u>265/70R19.5</u>
スペア	—	—	
素材：アルミ 備考：左2軸目スチールホイール。スペア欠品。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パフコ	「8X9A8715」	平成29年
【備考】ラッシングレール2段。引き出しフック9対。庫内灯4ヶ。右サイドアオリ前側塗装あり。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	亀裂



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ