

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年3月	GPG-FW1AXEG	アルミウィング	FW1AXE-10047
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
369,571km	360PS/265KW	セミA/T プロシフト 12速	エア-	長: 9,680 mm 幅: 2,400 mm 高: 2,670 mm 門高: 2,570 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	インタークーラーホース 滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

点検項目	電装関係	
	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W(運転席)	◎	
P/W(助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	点検不可 電源入らず
バックカメラ	○	不鮮明
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	○	アナログ チャート紙/リング欠品

点検項目	上物仕様 結果	状態
床材質	/ 木材	

点検項目	キャビン	
	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴、 擦れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	○	ひび有
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

点検項目	走行関係	
	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L

点検項目	デフ結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。＊乗車定員3名。
エンジンキー3本、ボデーキー1本、燃料タンクキー2本、尿素タンクキー1本、キーレスリモコン1ヶ。
記録簿 有（R3/5～R6/12）

タイヤ残量

単位: mm




10	10		
6	7		
0	0	0	0
4	6	6	6
スベア		1	—

タイヤサイズ			
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>	<u>245/70R19.5</u>
スペア		<u>245/70R19.5</u>	—

素材：アルミ 備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFWXG-LMABDF 「2KZ6989-02」	平成27年
【備考】鳥居型出しフック9対。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ（3ケ不灯）。フロント左右アウトリガー曲り。ウイング前方防雪板曲り。床板削れ有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】			【ボデー内】							
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ