

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年8月	TKG-FC7JLAG	冷凍バン	FC7JLA-10256
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
279,507km	240PS/177KW	M/T 6速	エア－	長：6,770 mm 幅：2,150 mm 高：2,210 mm 門高：2,180 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	○	H I D 左右レンズくもり有り
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			走行関係		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎					リーフサス	◎	
ギア抜け	◎					エアサス	◎	リヤエアサス
クラッチ	◎					パワステ	◎	
異音	◎					ハンドル	○	擦れ
オイル漏れ	◎					燃料タンク	◎	スチール 200L
リターダ	／							
			デフ					
			点検項目	結果	状態			
			異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	／				

特記事項	エンジンキー1本、ドアキー1本、ボデーキー2本
記録簿	無（）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
6	2			225/80R17.5	225/80R17.5		
—	—			—	—		
6	7	7	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—	—	—	—	—
スペア		7	—	スペア		225/80R17.5	—
素材：アルミ				備考：右リヤ2本再生タイヤ			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「H170972」	平成29年8月
【備考】ラッシングレール2段、ショロダーレール2列、庫内灯3ヶ、水抜き穴4箇所、左サイド片開きドア、90度ストッパー、パレティナガイド、結露防止シート、断熱材厚さリヤ50mm・50mm			
冷凍機／直結	東プレ	XV42LOC-U 「H170972」	平成29年8月
【備考】-30℃設定、1h（18.0℃→-4.5℃）確認			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無



【外装】				【ボデー内】			
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ
							庫内へこみ
							庫内穴あき
							床汚れ