

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 6年2月	2DG-FW1AHC	冷凍バン	FW1AH-124734	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
175.091km	380PS/279KW	M/T 7速	エア-	長: 9,460 mm 高: 2,460 mm	幅: 2,280 mm 門高: 2,430 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	ヒーター付き
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎		走行関係		
マフラー	◎		オーディオ	◎		点検項目	結果	状態
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー	リーフサス	◎	
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎		エアサス	◎	リヤエアサス
			ETC	◎	2.0	パワステ	◎	
			タコグラフ	/		ハンドル	○	カバー跡有り
ミッション			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	デフ		
ギア鳴き	◎		床材質	/	アルミ キーストン	点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎					異音	◎	
クラッチ	◎					オイル漏れ	◎	
異音	◎					デフロック	◎	
オイル漏れ	◎							
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項 エンジンキー3本、ドアロックリモコン1ヶ、ボデーキー4本、3軸目左ショックにじみ、サイドマーカー不灯箇所有り（LED）、左ワイパー下飛び石有り

記録簿 無 ()

タイヤ残量

単位：mm

8

11

9

7

7

9

8

8

7

7

7

10

スベア

8

—

タイヤサイズ

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

245/70R19.5

スベア

245/70R19.5





—

素材：アルミ

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	「V036K47-06」	令和 5年12月
【備考】ラッシングレール2段、パルティナガイド、LED庫内灯5個、間仕切り付き、キーストン、ジョロダーレール4列(埋め材付き)、水抜き弁前後4ヶ所、断熱厚みリア75mmサイド75mm、左観音式サイドドア、リア観音90度ストッパー、リア観音左90度ストッパー破損、庫内キズ汚れ有り、フェリーフック、左ステンレス工具箱、荷箱右後ろビス欠損、荷箱左側面補修塗装			
冷凍機／サプE/G (スタンバイ付)	菱重	TU100SA-EV 「396700543AL」	令和 5年
【備考】-35℃設定、1時間運転15.7℃→-11.5℃確認、エンジン運転時間:4858時間、モータ運転時間:27時間			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	亀裂



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----