

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	令和 2年2月	2KG-FD2ABG	冷凍バン	FD2AB-115223-A	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
226,452km	210PS/154KW	M/T 6速	エアー	長:6,200 mm 高:2,060 mm	幅:2,310 mm 門高:2,020 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン	
点検項目	結果
異音	◎
オイル混入	◎
オイル漏れ	◎
水混入	◎
水漏れ	◎
燃料漏れ	◎
排気	◎
マフラー	◎
ターボ	◎
冷却水吹返	◎
ミッション	
点検項目	結果
ギア鳴き	◎
ギア抜け	◎
クラッチ	◎
異音	◎
オイル漏れ	◎
リタータ	/

電装関係	
点検項目	結果
エアコン	◎
スターター	◎
オルタネーター	◎
P/W（運転席）	◎
P/W（助手席）	◎
坂道発進装置	◎
異常ランプ	◎
オーディオ	◎
バックカメラ	◎ カラー
電格ミラー	◎
ETC	/
タコグラフ	/
上物仕様	
点検項目	結果
床材質	/ アルミ型キーストン

キャビン	
点検項目	結果
シート	○ タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎ LED
ウィンカー	◎
ワイパー	◎
ミラー	◎
走行関係	
点検項目	結果
リーフサス	◎
エアサス	○ リヤエアサス、ひび
パワステ	◎
ハンドル	○ 擦れ
燃料タンク	◎ スチール 200L
デフ	
点検項目	結果
異音	◎
オイル漏れ	◎
デフロック	/

特記事項 キャブ内キズ、汚れ。
エンジンキー2本。燃料タンクキー1本。ボデーキー2本。

記録簿 有 (R2/5~R4/6)

タイヤ残量

単位: mm

12

12

—

—

12

12

12

12

—

—

—

—

スペア

8

—

タイヤサイズ

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

225/80R17.5

—

—

—

—

スペア

225/80R17.5





—

素材: スチール

備考:

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍パン	トランテックス	「V024F07-05」	令和 1年
【備考】断熱リヤ75mm。サイド50mm。ジョロダーレール4列。前後水抜き穴2対。ラッシングレール2段。庫内灯3ケ。90度ストッパー。左サイド扉片開式。庫内エアサスコントローラー付き。リヤ観音扉ロックバー下部へこみ。			
冷凍機／直結	菱重	TDJS50A-L2 「945700843BL」	令和 1年
【備考】－30℃設定　＋22℃　→　－　10.1℃　（2h）確認。稼働時間4600h。			
格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6485D 「S00907020」	令和 1年
【備考】PG寸法：全長1550mm。全幅2180mm。有効長1395mm。有効幅2115mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付き。ラジコン付き。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------