

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和 4年4月	2RG-XZU712M	ドライバン	XZU712-0012436-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
97.670km	150PS/110KW	A/T 6速	パキューム	長：4,500 mm 幅：2,080 mm 高：2,170 mm 門高：2,100 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	○	インテークパイプとブローバイホース取付パイプ接続部のボンド補修跡からしみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
			P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
			P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
水混入	◎		坂道発進装置	/		走行関係		
水漏れ	◎		異音ランプ	◎		点検項目	結果	状態
燃料漏れ	◎		オーディオ	◎	ナビ付き	リーフサス	◎	
排気	◎		バックカメラ	◎	カラー	エアサス	/	
マフラー	◎		電格ミラー	◎		パワステ	◎	
ターボ	◎		ETC	◎	2.0	ハンドル	○	擦れ
冷却水吹返	◎		タコグラフ	/		燃料タンク	◎	スチール 100L
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	/	木材	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	/					デフロック	/	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	/							





特記事項 キャブ内 傷・汚れ 有り
エンジンキー2本 ボディキー3本

記録簿 有 (R4/7~R7/1)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	2	2		225/70R16	225/70R16		
	—	—		—	—		
2	3	3	2	225/70R16	225/70R16	225/70R16	225/70R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア			
	8	—			225/70R16	—	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	トランテックス	「V092H03-01」	令和 4年
【備考】スライド式サイド扉 ラッシングレール2段 庫内灯2個			
パワーゲート／格納ゲート	トランテックス	TRAK10-6494N 「S2202007594」	令和 4年2月
【備考】庫内リモコン（ケーブル補修跡あり） キャスターストッパー 全長1170mm 全幅2055mm 有効長1035mm 有効幅2000mm 最大昇降質量1000kg			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------