

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年2月	2PG-FS74HZ	アルミウイング	FS74HZ-501016
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
383,894km	394PS/290KW	A/T シフトパイロット 12速	エア－	長：9,650 mm 幅：2,410 mm 高：2,640 mm 門高：2,550 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです




エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	LED
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎		走行関係		
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎	ナビ付き			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
ミッション			ETC	◎	2.0	点検項目	結果	状態
点検項目	結果	状態	タコグラフ	◎	アナログ、デジタル（デジタル純正品）			
ギア鳴き	◎		上物仕様			点検項目	結果	状態
ギア抜け	◎		点検項目	結果	状態			
クラッチ	／		床材質	／	木材	異音	◎	
異音	◎		デフ			オイル漏れ	◎	
オイル漏れ	◎					デフロック	◎	
リターダ	／							

特記事項 キャブ内キズ・汚れ（ヤニ汚れ大）・ビス穴有。アイドリングストップ付。
スマートキー2ケ。ポデーキー2本。
記録簿 有（H31/2～R7/1）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
10	10			245/70R19.5	245/70R19.5		
7	9			245/70R19.5	245/70R19.5		
8	8	9	9	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
8	8	8	8	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	13	—		スペア	245/70R19.5	—	
素材：アルミ				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	819A3913	令和 6年
【備考】 引出しフック11対。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。庫内内張り傷・割れ。門口左右プロテクター割れ。左サイドバンパー（エアロ）ステー割れ。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ