

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年2月	QPG-FW1EXEG	冷凍バン	FW1EXE-19981
走行	馬力	シフト		ボディ内寸
700,609km	380PS/279KW	セミA/T	プロシフト 1 2速	長：9,310 mm 幅：2,280 mm 高：2,440 mm 門高：2,140 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	破れ、へたり、 擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	H I D
オイル漏れ	◎		オルタネーター	◎		ウィンカー	△	左ドアレンズ割れ
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	◎				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	○	アンテナ折れ			
ターボ	◎		バックカメラ	◎	カラー			
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	／				
			タコグラフ	／				
ミッション			上物仕様			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		床材質	／	アルミ 綿板	異音	◎	
ギア抜け	◎					オイル漏れ	◎	
クラッチ	◎					デフロック	◎	
異音	◎							
オイル漏れ	◎							
リターダ	／							

特記事項

キャブ内キズ、汚れ。インパネポケット欠品。フロントパネルダンパーへたり。
エンジンキー3本。燃料タンクキー1本。



記録簿

有（R2/2～R6/11）

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
	4	4		245/70R19.5	245/70R19.5		
	5	4		245/70R19.5	245/70R19.5		
0	0	0	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
5	0	0	0	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	9	ー		スベア	245/70R19.5	ー	
素材：スチール				備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	HFWXG-EUAFCP 「2TA0890-02」	平成28年
【備考】断熱：リヤ50mm。サイド75mm。前後水抜き穴2対。ラッシングレール2段。庫内灯5ケ。リヤ扉シャッター式。			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	デンソー	DNPE105EJ1	平成29年1月
【備考】－32℃設定 ＋6℃ → －18℃ （1h）確認。稼働時間6979h。スタンバイケーブル欠品。			
跳ね上げゲート	トランテックス	TRAM10-1456 「S71206651」	平成28年
【備考】PG寸法：全長1555mm。全幅2385mm。有効長1300mm。有効幅2140mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付き。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ