

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
日野	平成22年4月	BDG-FC6JKWA	幌ウィング	FC6JKW-15050	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
248,267km	180PS/132KW	M/T 6速	エア-	長:6,360 mm 高:2,410 mm	幅:2,260 mm 門高: mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	△	映らない
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目		結果	状態
シート	○	へたり、擦れ	
ヘッドライト	○	ハログン 左右レンズくもり	
ウィンカー	◎		
ワイパー	◎		
ミラー	○	カバー外れ	

点検項目		結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	/		
パワステ	◎		
バンドル	○	擦れ	
燃料タンク	◎	スチール 200L	

点検項目		結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	/		

特記事項 エンジンキー2本、燃料タンクキー2本

記録簿 有 (H22/10~R6/6)

タイヤ残量





単位: mm

	6	7	
	—	—	
10	10	5	6
—	—	—	—
スベア		5	—

タイヤサイズ			
	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	
	—	—	
<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>	<u>225/80R17.5</u>
—	—	—	—
スペア		<u>225/80R17.5</u>	—
素材：スチール	備考：		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
幌ウイング	トランテックス	1003 「4KU3066」	平成22年
【備考】ロープフック15対			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------