

車 両 情 報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成25年12月	QKG-FU54VZ	冷凍ウィング	FU54VZ-531420
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
295,139km	380PS/279KW	A/T イノマツト 12速	エア-	長:9,630 mm 幅:2,410 mm 高:2,490 mm 門高:2,360 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

点検項目		結果	状態
シート	○	へたり、擦れ	
ヘッドライト	◎	H I D	
ウィンカー	◎		
ワイパー	○	ワイパーゴム切れ	
ミラー	○	左右ミラーカバー擦れ 左ミラーカバーテープ補修	

点検項目		結果	状態
リーフサス	◎		
エアサス	◎	リヤエアサス	
パワステ	◎		
ハンドル	○	擦れ	
燃料タンク	◎	スチール 300L	

点検項目		結果	状態
異音	◎		
オイル漏れ	◎		
デフロック	/		

特記事項 エンジンキー2本、燃料タンクキー2本、ボデーキー2本、ドアロックリモコン1個

記録簿 有 (R1/12~R6/9)

タイヤ残量

単位: mm

	13	13	
	—	—	
9	10	10	10
10	11	10	10
スベア		13	—





タイヤサイズ			
	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア		295/80R22.5	—
素材：スチール	備考：		

素材：スチール

備考：

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍ウイング	パプコ	「3Y9B8539」	平成25年11月
【備考】ラッシングレール2段、LED庫内灯4ヶ、ジョロダーレール4列、エアラインレール、断熱厚み確認リヤ40mmサイド30mm、庫内キツ 汚れ有り、右側ステンレス工具箱、アルミサイドバンパー3列、ステンレスリヤフェンダー			
冷凍機／直結	菱重	TDJS70A-L2 「361800311BL」	平成25年12月
【備考】中温-5℃設定、1h（17.5℃→13.8℃）確認			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------