

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年1月	LPG-FTR90T2	冷凍バン	FTR90-7003883
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
354,643km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 8,150 mm 幅: 2,340 mm 高: 2,150 mm 門高: 2,130 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	エンジンオイル上がり
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	アルミ 縞板張り

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	○	シャックル摩耗
エアサス	○	リヤエアサス、ひび
パワステ	○	オイルホース 滲み
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内キズ・汚れ。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。右フォグランプ飛び石。
 エンジンキー2本(キーレス付1本)。燃料タンクキー2本。ポデーキー2本(固着の為使用不可)。
記録簿 有 (H27/8~R7/1)





タイヤ残量			
単位: mm			
4	0		
-	-		
4	7	6	4
-	-	-	-
スペア	2	-	

タイヤサイズ			
	265/70R19.5	265/70R19.5	
	-	-	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
-	-	-	-
スペア	265/70R19.5	-	

素材: スチール 備考: ｽﾌﾟﾘｰﾝ。ﾘﾔ4本再生ﾀｲﾅ。

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「F145324」	平成26年12月
【備考】 断熱: リ75mm・サイド50mm。ラッシングレール2段。庫内灯4ケ。90度ストッパー。水抜き穴前後2対。左観音扉パッキン割れ。観音扉内張割れ・割れ。ポデー内張キズ・凹み。リヤ台枠凹み。			
冷凍機/直結 (スタンバイ付)	東プレ	XV82SSC-J	平成26年12月
【備考】 -30℃設定 +14℃ → -8℃ 確認 (1h)。稼動時間3394h。スタンバイケーブル欠品。			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6475D 「S51106870」	平成26年
【備考】 PG寸法: 全長1550mm・全幅2180mm・有効長1280mm・有効幅2115mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】	【ポデー内】
外装キズ	外装へこみ
うき	曲がり
サビ	補修跡
割れ	庫内キズ
庫内キズ	庫内へこみ
庫内穴あき	床汚れ