

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和 4年9月	2RG-BRR90T2	アルミ平	BRR90-7003048-A
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
98,323km	240PS/177KW	M/T 6速	エア	長: 6,200 mm 幅: 2,130 mm 高: 600 mm 門高: 500 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W (運転席)	◎	
P/W (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	/	
タコグラフ	/	

上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	木材

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	メッキカバー付き、ヒーター付き、左ミラーカバー擦れ

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 ドアロックリモコン付きエンジンキー1本、エンジンキー1本、シート載せ、左LEDタイヤ灯セグメント切れ有り、リヤエアサス系統工
 漏れあり(漏れ箇所不明)
 記録簿 有 (R6/9)

タイヤ残量			
単位: mm			
8	8		
—	—		
11	9	10	10
—	—	—	—
スペア	8	—	

タイヤサイズ			
	225/90R17.5	225/90R17.5	
	—	—	
225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—
スペア		225/90R17.5	—

素材: スチール 備考: 後輪スタッドレス





上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	TOYOBODY	「22721724」	令和 4年5月

【備考】 床フック左右5対、ロープフック左右13対後ろ3ヶ、セイコーラック、右側ステンレス工具箱、前立てアルミ縞板張り、荷台内側キズあり

【備考】

【備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア可)



【外装】		【ボデー内】								
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ